

Fotodokumentation - Documentazione fotografica

Südansicht
Prospetto sud



Nordansicht mit Vorplatz
Prospetto nord con cortile esterno



Westansicht
Prospetto ovest

Nordwestansicht
Prospetto nord-ovest





Holzfenster und Balkontür
Finestra in legno e porta balcone



Balkone und Sockelbereich Gebäude
Balconi e base dell'edificio



Gasverteiler mit Aufzugschacht
Gasbox con vanos ascensore esterno



Geschäftsfassade
Facciata negozio



Hauseingang
Ingresso edificio



Garageneinfahrt
Ingresso garage interrato



Dach
Tetto





Westansicht Garage
Prospetto ovest garage



Lichthof Garage
Cavedio garage

Tiefgarage mit Rohrleitungen
Garage interrato con tubi di riscaldamento



Fahrgasse Tiefgarage
Corsia del garage interrato

