

# MARKTGEMEINDE LANA

Aut. Prov. Bozen-Südtirol

I - 39011 Lana – Maria-Hilf-Straße 5



# COMUNE DI LANA

Prov. Aut. di Bolzano-Alto Adige

I - 39011 Lana - via Madonna del Suffragio 5

Steuernummer/codice fiscale: 82007030214 - Mehrwertsteuernummer/partita IVA: 00194370219  
☎ 0473/56 77 56 - Telefax: 0473/56 77 77 - PEC: lana@legalmail.it

**Dachausbau des Lorenzerhofes  
Altenwohnungen**

**in Trasformazione del sottotetto del Lorenzerhof in  
appartamenti per anziani**

**Zimmermanns und Zusatzarbeiten, Thermo-  
Sanitäreanlage, Elektroanlage**

**Opere da carpentiere e lavori affini, impianto termo-  
sanitario, impianto elettrico**

**OFFENES VERFAHREN  
UNTER EU SCHWELLE**

**PROCEDURA APERTA  
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

**MITTEILUNG Nr. 4**

**COMUNICAZIONE n. 4**

## ERKLÄRUNGEN ZU ANFRAGEN

## CHIARIMENTI A DOMANDE

### **Anfrage 1**

Bei der Position 01.02.17 der Massenberechnung spricht man über den Abbruch und die Entfernung von Lüftungsrohren und -kanälen aus Eternit (asbesthaltig). Es wurden jedoch die zu entfernenden Lüftungsrohren und -kanälen in den graphischen Unterlagen nicht gefunden. Wir fragen ob möglich ist, eine Grafische Darstellungen derselben zu erhalten.

### **Antwort 1**

Beim letzten Umbau der unteren Geschoße waren in den Kaminen (Plan A-13: Abbruch 3. Obergeschoss, Mauerscheiben im großen Abstellraum) asbesthaltige Abluftrohre vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass diese Rohre sich auch im Dachgeschoß an derselben Stelle befinden.

### **Domanda 1**

Alla voce 01.02.17 del computo metrico si parla di rimozione di tubazioni/condotte in eternit (contenenti amianto). Tuttavia non abbiamo identificato negli elaborati grafici tali tubazioni/condotte da rimuovere, chiediamo pertanto di poter disporre di un elaborato che le identifichi.

### **Risposta 1**

Nel corso dei lavori di ristrutturazione dei piani sottostanti si è riscontrato che nei camini (tavola A 13 – demolizione 3° piano - sezioni di muro presenti nel ripostiglio grande) erano presenti tubi di scarico dell'aria in amianto. Pertanto si presume, che questi tubi siano presenti nello stesso posto anche nel piano sottotetto.

Mit freundlichen Grüßen

Distinti saluti

Steuerung des Verfahrens    Coordinatore di gara

Studio comClic GmbH/Srl  
Dr. Ing. Sonja Troiani