

**Code der Ausschreibung:**

**AOV/SUA-SF 005/2021  
LIEFERUNG VON FAHRZEUGEN UND  
GERÄTEN FÜR DIE STRASSEN-  
INSTANDHALTUNG, KODE DER  
LIEFERUNG 122102.000000.80.02005**

**Codice gara:**

**AOV/SUA-SF 005/2021  
FORNITURA DI VEICOLI E ATTREZZATURE  
PER LA MANUTENZIONE STRADALE,  
CODICE FORNITURA  
122102.000000.80.02005**

**Erkennungskode CIG / Codice CIG:**

**Los/Lotto 1: 8599710132  
Los/Lotto 2: 859976703C  
Los/Lotto 3: 85998168A9  
Los/Lotto 4: 8599859C24  
Los/Lotto 5: 8599880D78  
Los/Lotto 6: 8599894907  
Los/Lotto 7: 8599908496  
Los/Lotto 8: 8599921F4D  
Los/Lotto 9: 8599934A09**

**Los/Lotto 10: 859994966B  
Los/Lotto 11: 85999631FA  
Los/Lotto 12: 8599975BDE  
Los/Lotto 13: 8599999FAB  
Los/Lotto 14: 8600015CE0  
Los/Lotto 15: 86000390B2  
Los/Lotto 16: 86000509C3  
Los/Lotto 17: 8600064552  
Los/Lotto 18: 8600074D90**

**Klarstellung Nr. 16****Chiarimento n. 16****Frage**

LOS 9 AUSTAUSCHLISTE - Position 24 Es gibt einen Fehler in der Beschreibung des Austausches in Position 24. Nachdem wir einen Fahrzeugschein für einen HANOMAG 22D Radlader beigefügt haben, dessen Kennzeichen in der Liste korrekt angegeben ist, bitten wir um Bestätigung, dass es sich nicht um einen JCB 4CX Baggerlader, sondern um einen Hanomag-Lader handelt.

**Antwort**

Der Beschreibungsfehler in der Inzahlungnahme-Liste wird bestätigt. Bei dem in Zahlung gegebenen Fahrzeug handelt es sich um einen Hanomag-Lader und nicht um einen JCB 4CX. Typenschild und Booklet, die den Ausschreibungsunterlagen beigefügt sind, stimmen überein und sind korrekt.

Bei dieser Gelegenheit werden auch 2 weitere falsche Nummernschilder korrigiert (LOS 2 UND Los 5). Da die Nummernschilder in den C1-Vorlagen für das wirtschaftliche Angebot enthalten sind, sind diese 2 Vorlagen ebenfalls beigefügt.

**Quesito**

LOTTO 9 ELENCO PERMUTE – Posizione 24 Si ravvisa un errore nella descrizione della permuta alla posizione 24. Avendo allegato un libretto di circolazione di una pala gommata HANOMAG 22D la cui targa è correttamente indicata in elenco, si chiede conferma che non trattasi di una terna JCB 4CX ma bensì di una pala Hanomag.

**Risposta**

Si conferma l'errore di descrizione nella lista delle permutate. Il veicolo in permuta è una pala Hanomag e non una JCB 4CX. Targa e libretto allegato ai documenti di gara sono coerenti tra loro e sono esatti

Si coglie l'occasione di correggere anche 2 ulteriori targhe errate (LOTTO 2 E Lotto 5). Poiché i numeri di targa sono riportati nei modelli C1 per l'offerta economica, vengono riallegati anche tali 2 modelli



- Permute\_Eintauschen\_REV
- L2\_LKW 15T\_4x4\_C1\_REV
- L5\_UNIMOG\_C1\_REV