AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Offenes Verfahren mittels elektronischer Vergabe

Procedura aperta con modalità telematica

AOV/SUA L 13/2021

NOI Techpark - Lotti D2&D3 - Lotto lavori facciate NOI Techpark - Baulos D2&D3 - Los Fassaden CIG: 88003262C1

Klarstellungen, Richtigstellungen und Ergänzungen - Chiarimenti, rettifiche, integrazioni

Klarstellung Nr. 3

Chiarimento n. 3

02.08.2021

Wie in der vorhergehenden Erläuterung erwähnt, werden die aktualisierten Pläne der Baustelleneinrichtung im Anhang neu übermittelt (AP.D2-D3.SI.T.2_rev01, AP.D2-D3.SI.T.3_rev01, AP.D2-D3.SI.T.10_rev01). Sie ersetzen die vorherigen vollständig (AP.D2-D3.SI.T.2, AP.D2-D3.SI.T.3, AP.D2-D3.SI.T.5, AP.D2-D3.SI.T.10).

Come si evince dal precedente chiarimento, si trasmettono in allegato le piante attualizzate per la sistemazione del cantiere (AP.D2-D3.SI.T.2_rev01, AP.D2-D3.SI.T.3_rev01, AP.D2-D3.SI.T.5_rev01, AP.D2-D3.SI.T.10_rev01). Queste sostituiscono integralmente le precedenti (AP.D2-D3.SI.T.2, AP.D2-D3.SI.T.3, AP.D2-D3.SI.T.5, AP.D2-D3.SI.T.10).

Klarstellung Nr. 2

Chiarimento n. 2

27.07.2021

Im Lageplan für die Baustelleneinrichtung ist ein Fehler unterlaufen. Die Grundrisse für die Baustelleneinrichtung werden in den nächsten Tagen angepasst und neu eingestellt.

Si è verificato un errore nella planimetria della sistemazione del cantiere. Le piante per la sistemazione del cantiere verranno aggiornate e ripubblicate nei prossimi giorni.

Klarstellung Nr. 1

Chiarimento n. 1

-	
28.06.2021	
FRAGE: Eine Überprüfung der	DOMANDA: Da un controllo degli elaborati di progetto
Ausschreibungsunterlagen LOT D2 & D3 hat	gara LOTTO D2 & D3, risulta che nella cartella "1c AA
ergeben, dass im Ordner "1c AA Architektur-	Architektur-Architettura D2 2" mancano i disegni di
Architektur D2 2" folgende Detailzeichnungen fehlen:	dettaglio:
AP.D2.AA.DT.FA.0	AP.D2.AA.DT.FA.0
AP.D2.AA.DT.FA.1	AP.D2.AA.DT.FA.1
AP.D2.AA.DT.FA.2	AP.D2.AA.DT.FA.2
AP.D2.AA.DT.FA.3	AP.D2.AA.DT.FA.3
AP.D2.AA.DT.FA.4	AP.D2.AA.DT.FA.4
AP.D2.AA.DT.FA.4	AP.D2.AA.DT.FA.4
AP.D2.AA.DT.FA.6	AP.D2.AA.DT.FA.6



AP.D2.AA.DT.FA.7

AP.D2.AA.DT.MU.1

Während andere Dokumente, die nicht im Dokumentenindex vorhanden sind, aufgenommen wurden: AP.D2.AA.T.AH.1 - AP.D2.AA.T.AH.2 - AP.D2.AA.T.DSP.0 - AP.D2.AA.T.DSP.1 -

AP.D2.AA.T.DSP.-1 - AP.D2.AA.T.DSP.2

AP.D2.AA.T.DSP.-2 - AP.D2.AA.T.DSP.3

AP.D2.AA.T.DSP.4

Wäre es möglich, die fehlenden Dokumente von LOT D2 zu prüfen und zu senden?

ANTWORT:

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für den Hinweis. Die Dateien wurden aktualisiert.

Sie werden ersucht, die der gegenständlichen Klarstellung beiliegende Dateien zu verwenden.

AP.D2.AA.DT.FA.7 AP.D2.AA.DT.MU.1

Mentre sono stati inseriti altri documenti non presenti nell'indice dei documenti: AP.D2.AA.T.AH.1 -

AP.D2.AA.T.AH.2 - AP.D2.AA.T.DSP.0

AP.D2.AA.T.DSP.1 - AP.D2.AA.T.DSP.-1

AP.D2.AA.T.DSP.2 - AP.D2.AA.T.DSP.-2

AP.D2.AA.T.DSP.3 - AP.D2.AA.T.DSP.4

Sarebbe possibile controllare ed inviare i documenti mancanti del LOTTO D2?"

RISPOSTA:

Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la nota. I *files* sono stati aggiornati.

Si prega di utilizzare i files allegati al presente chiarimento.

Mit freundlichen Grüßen Die Vergabestelle

Distinti saluti La Stazione Appaltante